Manual de instruções

Kit de remoto Test-n-Map™ VDV Scout® Pro 2 VDV770-827





Kit de Remoto Test-n-Map™ do VDV Scout® Pro 2 Manual de instruções

⚠ ADVERTÊNCIAS

Para assegurar a operação e o serviço do testador seguros, siga estas instruções. Não observar estas advertências pode resultar em acidentes pessoais graves ou morte.

- O VDV Scout® Pro 2 é projetado para uso em sistema de cabos desenergizados. Conectar o VDV Scout® Pro 2 a uma fonte AC energizada pode danificá-lo e expor o usuário a um risco de segurança.
- Plugues RJ com terminação mal feita podem danificar a tomada do VDV Scout[®] Pro 2. Inspecione visualmente um
 plugue RJ antes de inseri-lo no testador. Os contatos sempre devem estar embutidos na carcaça plástica do plugue.
 Conectar plugues de 6 posições em tomada de 8 posições no testador pode danificar os contatos externos da
 tomada a menos que o plugue tenha sido projetado para essa finalidade.

SÍMBOLOS:			
\triangle	ADVERTÊNCIA: Existe risco potencial de acidente pessoal. Cuidado: Existe risco potencial de causar danos ou destruir o equipamento.		
	Sempre utilize equipamento de proteção para os olhos aprovado.		
	NÃO use em circuitos elétricos energizados.		
C€	Conformité Européenne. O produto está em conformidade com as diretivas da Comunidade Econômica Europeia.		
A	Este símbolo indica que o equipamento e seus acessórios podem estar sujeitos a coleta e descarte separados.		

COMPATIBILIDADE

O Kit de Remoto Test-n-Map™ do VDV Scout® Pro 2 (VDV770-827) é compatível com os seguintes testadores VDV Scout® Pro:

Testador	Número de peça	Número de peça do kit	Cor do botão	Compatibilidade
Testador VDV Scout® Pro	VDV501-053	VDV501-809	PRETO	NAO
Testador VDV Scout® Pro LT	VDV501-068	VDV501-814 VDV501-816	VERMELHO	SIM
Testador VDV Scout® Pro 2	VDV501-098	VDV501-823 VDV501-823R VDV501-824	AZUL	SIM
Testador VDV Scout® Pro 2 LT	VDV501-108	VDV501-825 VDV501-826	VERMELHO	SIM

VISÃO GERAL DE PORTAS E CONTROLES REMOTOS

Porta RJ45 Cabo de dados, cabo Ethernet, cabo de 8 fios, cabo de 4 pares trançados, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7. **Porta do conector F:** Cabo de vídeo, cabo coaxial, cabo RG6, cabo RG59.

Porta RJ11/12: Cabo de telefone, cabo POTS (Telefone público comum), cabo de 4 fios, cabo de 6 fios, cabo de 2 pares trançados, cabo de 3 pares trançados, Cat3.

IDS REMOTOS AUTOARMAZENÁVEIS

Remoto autoarmazenável Test-n-Map™

Use para o mapeamento da identificação de localização de cabo e/ou teste de continuidade. Remotos autoarmazenáveis são exibidos no testador como Remoto nº 1.



Remoto autoarmazenável

VDV999-109



Porta RJ11/12 Porta RJ45



REMOTOS TEST-N-MAP™

Use para mapeamento de identificação de localização de cabo e teste de continuidade. Remotos são exibidos no testador como IDs remotos n° 2 a 8.



Nº Remoto Test-n-Map™	Nº de peça
2	VDV501-112
3	VDV501-113
4	VDV501-114
5	VDV501-115
6	VDV501-116
7	VDV501-117
8	VDV501-118

TESTE DE TOMADA TELEFÔNICA

Os remotos Test-n-Map N° 2 - N° 8 vêm com uma porta RJ45. Para utilizar estes remotos com uma tomada RJ11 ou RJ12, é preciso ter um cabo adaptador.

CUIDADO: Não utilizar o cabo ponte universal RJ12 Klein Tools (VDV726-125) ou equivalente aprovado pode resultar em pinos de contato danificados no remoto.





VDV726-125

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- Remova o único parafuso no meio da parte de trás do VDV Scout[®] Pro 2 com uma chave de fenda Phillips nº 1. Remova a porta da bateria.
- 2. Desconecte o cabo da bateria e recicle a bateria descarregada.
- 3. Adquira uma bateria alcalina de 9 V (IEC 6LR61, ANSI/NEDA 1640A).
- 4. Conecte o cabo da bateria à nova bateria conforme a polaridade e coloque a bateria em seu compartimento.
- 5. Recoloque a porta das baterias e o parafuso, tomando cuidado para não apertá-lo demais.

GARANTIA

www.kleintools.com/warranty

LIMPEZA

Desligue o instrumento e desconecte todos os cabos. Limpe o instrumento usando um pano úmido. Não use produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO

Remova as pilhas quando o instrumento não estiver em uso por um longo período de tempo. Não exponha o instrumento a altas temperaturas ou umidade. Após um período de armazenamento em condições extremas, deixe o instrumento retornar às condições normais de operação antes de usá-lo.

DESCARTE/RECICLAGEM



Não jogue o equipamento e seus acessórios no lixo. Os itens devem ser descartados adequadamente conforme as regulamentações locais.

Antes do descarte deste produto, entre em contato com a Klein Tools para conhecer as opções de descarte adequadas.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069, EUA 1-800-553-4676

www.kleintools.com